

Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 2026-303 ORS

Strækning 820, Hellerup. Dispensation for ORS Def.96 i forbindelse med etablering af fejlretningssporspærring til manuel nulstilling af akseltællerafsnit TVS_HI47

1. Baggrund

I forbindelse genstart af sikringsanlæg er der opstået en akseltællerfejl i akseltællerafsnit TVS_HI47. Det er nødvendigt, at nulstillingen af akseltællerfejlen foretages i en fejlretningssporspærring på grund af igangværende infrastrukturarbejde.

Fejlretningssporspærring til manuel nulstilling af akseltællerafsnit TVS_HI47 vil overlappe sporspærring 20252013 (se tegning)

2. Almindelige bestemmelser

Det tillades at etablere fejlretningssporspærring til manuel nulstilling af akseltællerafsnit TVS_HI47 på trods af overlap med sporspærring 20252013, hvis de i punkt 2.1. og 2.2. nævnte forhold er opfyldte.

2.1. Trafiklederens forhold

Trafiklederen skal oprette fejlretningssporspærring til manuel nulstilling af akseltællerafsnit TVS_HI47 i signalsystemet.


Fejlretningssporspærringen skal som minimum bestå af følgende sporspærringsområder:

- MB_HI26_MB_HI22
- MB_HI22_HI58


2.2. Sporspærringslederens forhold

Sporspærringslederen på fejlretningssporspærring til manuel nulstilling af akseltællerafsnit TVS_HI47 og sporspærring 20252013 skal til enhver tid være samme person.

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+45 8234 0000	trafikaleregler@bane.dk	2026 - 980 / dean
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 8234 0000	www.bane.dk	Side 1 (2)



Sporspærring 20252013



Sporspærring 20252013 og fejlretningssporspærring til manuel nulstilling af akseltællerafsnit TVS_HI47

Orange markering indikerer området med overlap mellem de to sporspærringer.

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk.

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+45 8234 0000	trafikaleregler@bane.dk	2026 - 980 / dean
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 8234 0000	www.bane.dk	Side 2 (2)