

Teknisk Meddelelse

Sikkerhedsbærende

Teknisk Drift, (Sikring)

TM Nr. 31 / 22.08.2011 **SB**

Udvidet eftersyn af trækstænger monteret i sporskifter med drev type VES 1926, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005.

Denne TM er udarbejdet på pga. vedligeholdelsesforskrifterne for sporskiftedrev ikke er ajourført. Indtil dette arbejde er afklaret og færdig gjort, er det besluttet at udvide det årlige eftersyn med omstående punkter på trækstængerne, monteret i sporskifter med drev af typen VES 1926, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005.

Udarbejdet af: BTTR lok. 1 21 99
Kontrolleret af: HMOH lok. 1 08 11
Godkendt af: GEE lok. 1 25 48

Gyldig fra: Straks
Gyldig til: Den nye opdaterede normaltegning VN 429 R nr. 7713 er udsendt.

Tilføjelse til normaltegning Afsnit D, side 8 på VN 429 R nr. 7713.

Fordeles til: Via Web, Pro Arc, produktion sikring

Særskilt underretning:

| | |
|----------------------|--|
| Arrild D Larsen | ardl@bane.dk |
| Flemming Belkvist | lfb@bane.dk |
| Jørn Ove Holmegaard | goh@bane.dk |
| Karsten Steen Larsen | kstl@bane.dk |
| Mogens Mika | mom@bane.dk |
| Stig Ramussen | stra@bane.dk |
| Carsten Samuelson | cas@bane.dk |
| Jens Rask | jer@bane.dk |
| Leif Holst Sørensen | leds@bane.dk |
| Mike Schmidt | misc@bane.dk |
| Niels Flening | nifl@bane.dk |
| Palle A. Olsen | pao@bane.dk |
| Ulf A. Jensen | uaje@bane.dk |

Årsagen til det udvidede eftersyn på trækstænger skyldes, at det har vist sig, at det normale årlige eftersyn på trækstænger ikke er nok. I den forbindelse vil eftersyn på trækstænger blive udvidet.

Ved det udvidede eftersyn på trækstænger skal følgende foretages:

- Bøsninger efterses.

Det kontrolleres at:

- Nylonbøsningerne ikke er slidte
- Hulleerne i sporskiftetungerne ikke er for store.

Hvis nylonbøsningerne er slidte, udskiftes bøsning og bolt.

Hvis hulleerne i sporskiftetungerne er for store, skal der isættes stålbøsninger.

Der foretages et almindeligt eftersyn af sporskifte, stænger, drev, som er beskrevet i de gældende VN forskrifter (VN 429 R nr. 7713) samt de overstående tilføjelser til det årlige eftersyn af trækstænger i sporskiftedrev typer VES 1926, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005.