



La Fredag den 2-05-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5001	Høje Taastrup	19,5	18,5-21,0 Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
5002	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 0, 1, 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
5003	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
5004	Høje Taastrup	19,5	20,3-21,0 Spor 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
5005	Høje Taastrup	19,5	20,3-20,7 Spor 1	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
5006	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,0-30,1 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
5007	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	27,4-27,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5008	Roskilde	31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
5009	Roskilde	31,3	31,5-31,6	80	10:00	24:00	Banens tilstand.
5010	Roskilde	31,3	31,9-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
5011	Viby Sjælland Borup	42,5 49,7	45,3-45,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5012	Sorø	78,3	78,7-78,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5013	Sorø Slagelse	78,3 92,9	85,2-85,3	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5014	Sorø Slagelse	78,3 92,9	86,7-88,0	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5015	Sprogø Nyborg	120,2 131,6	125,0-128,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.



La Fredag den 2-05-2025

5016	Odense Holmstrup	160,3 168,9	163,6-165,0	80	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
5017	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5018	Middelfart Snoghøj Fredericia			Kørsel ad venstre spor	00:00	24:00	Sporarbejde.
5019	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Fredag den 2-05-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
5020	Snoghøj 216,3	216,2-215,8	80	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
5021	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5022	Holmstrup Odense		Kørsel ad venstre spor	00:00	24:00	Sporarbejde.
5023	Hjulby Nyborg 136,6 131,6	134,2-132,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Manglende justering.
5024	Nyborg Sprogø 131,6 120,2	128,0-125,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
5025	Sorø Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:50	Kørelednings- vedligeholdelse.
5026	Kværkeby Borup 56,6 49,7	53,8-52,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5027	Viby Sjælland Roskilde		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:50	Sporarbejde.
5028	Roskilde 31,3	30,7-30,6	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
5029	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	30,1-21,0 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
5030	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	27,6-27,4 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignaler er opstillet til venstre for sporet.
5031	Høje Taastrup 19,5	21,0-19,3 Spor 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
5032	Høje Taastrup 19,5	Indkørsel Spor 0, 1, 2, 3, 4, 5	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
5033	Høje Taastrup 19,5	20,7-19,3 Spor 1	40	00:00	24:00	Banens tilstand.

La Fredag den 2-05-2025

5034	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
------	---------------	------	--------------------	----	-------	-------	--------------------------