



La Torsdag den 3-07-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
4001	Høje Taastrup 19,5	Udkørsel Spor 0	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
4002	Høje Taastrup 19,5	19,9-21,0 Spor 1	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
4003	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,0-30,1 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignaler er opstillet til venstre for sporet.
4004	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,2-29,7 4.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4005	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	27,4-27,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4006	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	29,4-29,5 1.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4007	Roskilde 31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
4008	Roskilde 31,3	31,9-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
4009	Sorø Slagelse		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Sporarbejde. UT-fejl.
4010	Sorø Slagelse		Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Sporarbejde. UT-fejl.
4011	Sorø Slagelse 78,3 92,9	85,2-85,3	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4012	Sprogø Nyborg 120,2 131,6	125,0-128,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
4013	Ejby Kavslunde		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:15	Ballastsupplering.
4014	Ejby Kavslunde		Kørsel ad venstre spor	23:15	24:00	Ballastsupplering.
4015	Ejby Kavslunde 194,8 204,3	196,6-199,3	100	00:00	24:00	Banens tilstand.



La Torsdag den 3-07-2025

4016	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4017	Middelfart	210,4	209,7-210,7	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
4018	Fredericia	220,6	Indkørsel Spor 6	40	00:00	10:00	Svelleudveksling.
4019	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.
4020	Fredericia	220,6	219,8-220,5	40	00:00	10:00	Svelleudveksling.

La Torsdag den 3-07-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
4021	Middelfart 210,4	209,9-209,7	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
4022	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4023	Holmstrup Odense		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:30	Skinneslibning.
4024	Holmstrup Odense		Kørsel ad venstre spor	22:30	24:00	Skinneslibning.
4025	Hjulby Nyborg 136,6 131,6	134,2-132,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Manglende justering.
4026	Nyborg Sprogø 131,6 120,2	128,0-125,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
4027	Kværkeby Borup 56,6 49,7	53,8-52,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4028	Roskilde 31,3	30,7-30,6	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
4029	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	30,1-21,0 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4030	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	29,7-21,2 4.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignalerne er opstillet til venstre for sporet.
4031	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	29,5-29,4 1.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4032	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	27,6-27,4 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
4033	Høje Taastrup 19,5	21,0-19,3 Spor 1	40	00:00	24:00	Banens tilstand.

La Torsdag den 3-07-2025

4034	Høje Taastrup	19,5	Indkørsel Spor 0, 1, 2, 3, 4, 5 Fra 1,2,3,4 Hovedspor	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
------	---------------	------	---	----	-------	-------	------------------