



La Onsdag den 20-08-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
3001	København H Hvidovre Fjern Glostrup			Kørsel ad venstre spor	00:00	04:40	Sporarbejde.
3002	København H Hvidovre Fjern Glostrup			Kørsel ad venstre spor	22:40	24:00	Sporarbejde.
3003	Glostrup Høje Taastrup	11,2 19,5	14,3-14,8	120	00:00	24:00	Underboring.
3004	Høje Taastrup	19,5	Indkørsel Spor 0, 1, 2, 4, 5	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
3005	Høje Taastrup	19,5	18,5-20,3 Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet. Standsignal 16.2.1 står til venstre for sporet.
3006	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,0-30,1 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
3007	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,2-29,7 4.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3008	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	27,4-27,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3009	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	29,4-29,5 1.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3010	Roskilde	31,3	30,9-31,0 Spor 2	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
3011	Roskilde	31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
3012	Roskilde	31,3	31,9-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
3013	Sorø Slagelse	78,3 92,9	85,2-85,3	120	00:00	09:00	Banens tilstand.



La Onsdag den 20-08-2025

3014	Sprogø Nyborg	120,2 131,6	123,1-126,1 1.hsp	120	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortov.
3015	Ejby Kavslunde	194,8 204,3	196,6-199,3	100	00:00	24:00	Banens tilstand.
3016	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3017	Middelfart	210,4	209,7-210,7	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
3018	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Onsdag den 20-08-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
3019	Taulov 222,5	222,1-221,9	80	00:00	24:00	Sporarbejde.
3020	Fredericia Snoghøj Middelfart		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:30	Sporarbejde. UT-fejl.
3021	Fredericia Snoghøj Middelfart		Kørsel ad venstre spor	22:30	24:00	Sporarbejde. UT-fejl.
3022	Snoghøj 216,3 Middelfart 210,4	213,3-211,5	80	00:00	24:00	Skinneudveksling. Standsignal 16.2.1 er opstillet 1300 m før forholdet.
3023	Middelfart 210,4	209,9-209,7	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
3024	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3025	Nyborg 131,6 Sprogø 120,2	126,1-123,1 1.hsp	120	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortov.
3026	Ringsted Kværkeby		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Kørelednings- vedligeholdelse.
3027	Ringsted Kværkeby		Kørsel ad venstre spor	23:20	24:00	Kørelednings- vedligeholdelse.
3028	Kværkeby 56,6 Borup 49,7	53,8-52,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3029	Roskilde 31,3	30,7-30,6	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
3030	Roskilde 31,3 Høje Taastrup 19,5	30,1-21,0 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3031	Roskilde 31,3 Høje Taastrup 19,5	29,7-21,2 4.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignalerne er opstillet til venstre for sporet.

La Onsdag den 20-08-2025

3032	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5	29,5-29,4 1.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3033	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5	27,6-27,4 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignaler er opstillet til venstre for sporet.
3034	Høje Taastrup	19,5	Indkørsel Spor 0, 1, 2, 3, 4, 5 Fra 3 og 4 Hovedspor.	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
3035	Høje Taastrup	19,5	20,7-19,1 Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
3036	Høje Taastrup Glostrup	19,5 11,2	14,8-14,3	120	00:00	24:00	Underboring.